




Weltweite Instandsetzungen mit PolymerMetal[®]

REP-#058



Reparatur einer Installationsleitung mit MM-metall UW und Härter UW3. Die Leckagen wurden durch Korrosion aufgrund von Wasser und Sand verursacht.

MultiMetal
the MetalExistenceCompany[®]