

Weltweite Instandsetzungen mit PolymerMetal®

REP-#122



Instandsetzung eines Turboladers mit MM-metall SS-StahlKeramik. Heute empfiehlt MultiMetal bei einer Instandsetzung dieser Art das neue Produkt VP 10-500.

MultiMetal
the MetalExistenceCompany®